C-CORE® マットレス・オーバーレイマットレス（40、50）・敷布団　取扱説明書

このたびはC-COREマットレス、オーバーレイマットレス、敷布団をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
C-COREマットレス、オーバーレイマットレス、敷布団をご使用になる前に、必ず以下の内容をご確認下さい。

※中材（ポリエチレン材）:「コア」と表現します。

■お取扱いについて

〈オーバーレイマットレス〉



- 固めのマットレスや敷布団、厚めのカーペット等の上に重ねて使用します。
- シーツを敷いて使用して下さい。

〈マットレス・敷布団〉



- ベッドの床板・床・畳の上に直接置いて使用します。
- シーツを敷いて使用して下さい。

- 高温（50℃以上）のものを載せたり、熱風を発生するものには近づけないで下さい。コアの変形や性能劣化につながる可能性があります。
- 湯たんぽや電気毛布と合わせて使用しないで下さい。
- ホットカーペット、電気敷毛布の上で使用する場合は、設定温度を25℃以下として下さい。



アイロンは使用しないで下さい。



熱風を発生するものや温度の高くなるものを近づけないで下さい。



布団乾燥機は使用しないで下さい。

- コアのみで使用しないで下さい。
- 室内での使用を目的に開発されていますので、直射日光下での使用や、車の中での長時間保管は避けて下さい。
- 本来の使用目的外で使用しないで下さい。
- 使用中、かゆみ等の身体に異変が発生した場合は使用を直ちに中止し、医師の指示に従って下さい。
- 商品を梱包から取り出した際、若干の臭いが感じられる場合がありますが人体に影響はありません。
- コアは経過とともに若干変色することがありますが、品質には問題ありません。

■ファスナーの閉め方



親指を布地の内側に差し込み、コアを押さえながらゆっくりと引いて下さい。
中のコアや布地がファスナーに挟まったまま無理に閉めるとファスナー、コア、布地が損傷します。

C-CORE® マットレス・オーバーレイマットレス（40、50）・敷布団　取扱説明書

■メンテナンス

〈コア〉

- コアを洗濯機や乾燥機で洗浄しないで下さい。
- コアは40℃以下で水洗いし、水気を切った後、風通しの良い場所で陰干しして下さい。
- 洗浄時や乾燥時などにコアの間に指などを入れて引っ張るとケガをしたり、コアが破損する恐れがあります。
- 汚れのひどい場合は中性洗剤で洗うことができますが、シンナーなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
- 直射日光や乾燥温度が60℃を超えた場合、変形や性能劣化につながる可能性があります。

〈カバー〉

- カバーの洗濯は、カバーに付いている洗濯表示に従って下さい。

■カバーの洗濯について



液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができます

塩素系漂白剤による漂白はできません

アイロン掛けはできません

ドライクリーニングはできません

日陰でつり干しをします

■リサイクルについて

コアは燃やしても有毒な燃焼ガスが発生しないので、可燃ごみとして処理できますが、詳しくはお住まいの地域の条例に従って下さい。

■へたり（へこみ）について

初期使用時において、コアに若干のへたりがありますが、不良ではありません。

〈お問合せ先〉
株式会社シーコア カスタマーセンター
フリーダイヤル：**0120-065-350**
受付時間：**10:00〜16:00**（土曜、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業を除く）

H130605